



MSD 5973 - konec servisní podpory

Výroba MSD typu 5973 probíhala ve dvou řadách od června 1996 do listopadu 2006. Tyto přístroje tak často slouží svým majitelům již cca 20 let. Agilent Technologies ohlásil **konec servisní podpory první řady detektorů G1098A a G1099A k datu 31. prosince 2020**. HPST, s.r.o., svůj přístup k servisní podpoře nemění – pokud budeme mít k dispozici náhradní díly, budeme servis i nadále poskytovat.



Přemýšlíte nad obnovou Vašeho přístroje?

Při obnově přístroje se můžete spolehnout na kompletní podporu od HPST, s.r.o.:

- ☞ Výběr nejvhodnější varianty a konfigurace GC/MS
- ☞ Předinstalační kontrola, instalace a základní zaškolení
- ☞ Detailní HW a/nebo SW školení
- ☞ Aplikační podpora
- ☞ Záruční i pozáruční servis

Využijte nové technologie Agilent Technologies

- ☞ Nové uspořádání detektoru zajišťující vyšší citlivost a nižší šum
- ☞ K výběru i nový bezkonkurenční iontový zdroj typu HES
- ☞ Možnost automatického čištění iontového zdroje
- ☞ Zpětný proplach kolon (možnost uspořádání „před, uprostřed nebo za kolonou“)
- ☞ Rychlá výměna linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top)
- ☞ a mnoho dalších.

Pro další informace kontaktujte:

- ☎ Růžena Penížková
- ☎ +420 724 305 436
- ✉ ruzena.penizkova@hpst.cz

